

Инструкция по применению эмали АК-511:

Материал пожароопасен и токсичен, т.к. содержит органические растворители. Рабочие должны быть проинструктированы о мерах безопасного проведения работ. Не проводить работы вблизи источников открытого огня и не курить. Работы в помещениях проводить при хорошей вентиляции. После окончания работ тщательно проветрить. Использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду, для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании на кожу сразу промыть ее теплой водой с мылом.

Поверхность очистить от грязи, пыли, масел. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Краску АК-511 необходимо тщательно перемешать. До удобной вязкости материал можно разбавить ацетоном, толуолом или растворителем Р-4.

Краска АК-511 наносится на поверхность методом разбрызгивания с помощью обычных маркировочных машин, распыления пневмораспылителем, возможно нанесение кистью.

Расход на один слой составляет 300-360 г/кв.м, а толщина слоя 300 мкм.

Эмаль необходимо хранить при температуре от -30о до +30о С.