

### **Инструкция по применению грунтовки ГФ-021:**

Очень важно перед тем, как применить грунтовку, подготовить поверхность для обработки. Металл очищается от пыли, масла, грязи или ржавчины, ошкуривается и обезжиривается с помощью растворителя. Если поверхность из дерева, то ее ошкуривают и хорошо просушивают.

Затем грунтовку необходимо качественно размешать, чтобы достигнуть необходимой вязкости. После этого в равной пропорции разбавить сольвентом, вайт-спиритом или их смесью. Нанести при  $t$  6-30 градусов с помощью валика, кисти или аэрографа или метода распыления.

В случае, если поверхности грунтовки покрылась пленкой, то перед использованием нужно ее обязательно убрать.

Расход на каждый слой составляет от 45 до 60 гм<sup>2</sup>.

Грунтовка хранится при  $t$  от - 40С до плюс 40С.