

Инструкция по применению краски ВД-АК-1180:

Перед началом работы необходимо тщательно перемешать фасадную краску. Материал необходимо наносить на подготовленную поверхность, что подразумевает очищение поверхности от пыли, различных пятен, особенно масляных, а также грязи. Краска наносится либо кистью, либо с помощью распылительного устройства, или же обычным валиком.

Работу с водно-дисперсионной краской рекомендуется производить при температуре окружающей среды не ниже +5С°. При возможности стоит избегать окрашивания под прямыми солнечными лучами, так как следствием таких работ может стать растекание по покрытию.

Рассматриваемая акриловая фасадная краска не содержит в составе органических летучих растворителей и соли тяжелых металлов. Данный материал не является горючим. Необходимо тщательно очистить кожные покровы и инструменты после окончания работ, лучше всего это делать водой. Удаление остатков материала сразу после завершения работы необходимо вследствие тяжелого устранения отвердевших остатков.